Rellenador imprimante DX215 Duxone®



Rellenador imprimante DX215 Activador DX900, DX901 o DX902 COMPONENTES Reductor DX565, DX575 o DX585



APLICACIÓN

1 - 3 capas

5-10 minutos de oreo entre capas







Ford n.º 4 18 segundos



Para lijar: De 45 minutos a 1 hora (por capa) a 75 °F

TIEMPO DE SECADO



534 gramos/litro 4.46 lb/galón



GENERAL

DESCRIPCIÓN

La rellenador imprimante DX215 Duxone® es un rellenador imprimante (pintura base de superficie) de dos componentes de alta calidad para reacabados de automóviles y para carrocería nueva. El rellenador imprimante DX215 ofrece tiempos de secado rápido, proporcionando excelentes características de lijado a la vez que ofrece un sustrato estable para todos los esenciales de reacabado.

Los productos que se indican aquí pueden no estar a la venta en su mercado. Consulte a su distribuidor sobre la disponibilidad del producto.

COLOR

DX215 gris



COMPONENTES

Mezcle 4 partes del rellenador imprimante DX215 Duxone con 1 parte del activador Duxone y 1 parte del reductor Duxone que cumple la Norma Nacional (viscosidad para el rociado de 18 segundos con Ford n.º 4 a 25 °C/77 °F).

NOTA: si se usa sin diluir, pueden generarse problemas de secado inadecuado.



Componente	Volumen
Rellenador imprimante DX215 Duxone	4
Activador Duxone	1
(DX900 muy rápido, DX901 rápido, DX902 medio)	
Reductor Duxone que cumple la Norma Nacional	1
(DX565 rápido, DX575 medio, DX585 lento)	

Tamaños de los envases:

1 galón (3.785 litros)

VISCOSIDAD DE LA APLICACIÓN INICIAL

Ford n.º 4 en 18 segundos

VIDA ÚTIL

1 hora a 24 °C (75 °F)



APLICACIÓN

EQUIPO PARA LA APLICACIÓN

Gravedad de HVLP 1.4 - 1.6 mm 1.0 - 1.25 (bar) 6 - 8 PSI *en el vaso
Alta eficiencia 1.4 - 1.6 mm 1.0 - 1.25 (bar) 17 - 19 PSI *en el medidor

NOTA: consulte al fabricante de pistolas de pulverización para obtener más información sobre las presiones de entrada de HVLP

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Desengrase luego lije la masilla para carrocería con papel lija de grano P180/P320. Desgaste el acero con un papel lija de grano P180. Difumine las superficies existentes, use papel lija de grano P180 - P400. Las áreas grandes de metal desnudo deben cubrirse con un imprimante de grabado antes de imprimar con 431-40.

APLICACIÓN

Aplique 1 - 3 capas únicas según el espesor de película deseado. Permita 5 - 10 minutos de oreo entre capas. Aplique con brocha o rodillo para reparaciones pequeñas. Aplique 1 capa uniforme para cubrir el difuminado. Una segunda capa si es necesario, después de que se haya limpiado la primera capa, a ¾ de pulgada de la primera capa.



TIEMPOS DE SECADO

SECADO AL AIRE

24°C (75°F)

Para lijar Para acabar Aplicar con rodillo o brocha

debe lijarse primero requiere secado durante toda la noche

45 minutos – 1 hora (por capa)

ONDA CORTA INFRARROJA

15 minutos de potencia completa a 36"

NOTA: acabado dentro de 6 - 7 horas después del lijado inicial o será necesario un nuevo raspado.

DUXONE® Ficha de datos técnicos



PROPIEDADES FÍSICAS

Espesor de película recomendado ± 63.5 micras/2-3 mil por capa 4.46 lb/galón (listo para usar) VOC según se aplique

Sólidos en volumen mezclado 45.5% (promedio) Cobertura teórica Aprox. 611 pies cuadrados a 1 mil DFT

(espesor de película seca)

por galón mezclado

Capas recomendadas 2-3 (x1)

2.0 - 3.0 mil por capa Espesor de película

Película seca recomendada después del lijado 1.5 - 3.0 mil por capa 45 minutos a 25 °C (77 °F) Vida útil

Punto de inflamación Consulte la ficha de datos de seguridad (SDS)

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene en un área seca y bien ventilada. Las temperaturas de almacenamiento deben oscilar entre -34 °C (-30 °F) y 48 °C (120 °F).

ÁREAS DE VOC REGULADAS

VOC según se aplique

534 gramos/litro | 4.46 lb/galón

Las siguientes instrucciones se refieren al uso de productos que pueden ser restringidos o requieren instrucciones especiales de mezcla en áreas de VOC (compuestos orgánicos volátiles). Siga el uso y las recomendaciones de mezcla indicados en el Cuadro de productos compatibles con VOC de su área.

SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN

Solo para uso industrial por profesionales y pintores capacitados. Prohibida su venta o uso para el público general. Antes de usar, lea y siga todas las etiquetas y precauciones de la ficha de datos de seguridad (SDS, por sus siglas en inglés). Al mezclar con otros componentes, la mezcla contendrá los peligros de todos los componentes.

Los materiales de pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden causar irritación en los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. No se debe solicitar a personas con asma, con alergias y con un historial de afecciones respiratorias que trabajen con productos que contengan isocianatos.

No lije, corte con soplete ni suelde el recubrimiento seco sin un respirador purificador de aire con filtros de partículas aprobado por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) ni sin la ventilación y guantes adecuados.

Revisado: febrero de 2019

In the United States: 1.855.6.AXALTA duxone.us

In Canada: 1.800.668.6945

